



Хаяг: Өмнөговь аймаг, Цогтүзэций сум, Ухаа худаг уурхай  
Имэйл: Laboratory@mmc.mn

# НҮҮРСНИЙ ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИ



## ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

### ДЭЭЖНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Лаборатори №	24_15
Дээжийг хүлээн авсан огноо	12/1/2024
Дээжийг шинжилсэн огноо	12/1/2024

Тайлангийн төрөл	QC тайлан
Захиалагч	"Хангад-Эксплорэйшин" ХХК
Тайлан илгээсэн	12/2/2024

### ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

№	Дээжийн нэр	НҮҮРСНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ															
		Чийг, %		Үнслэг, %		Дэгдэмхий бодис, %		Нийт хүхэр, %		Илчлэг чанар, ккал/кг			Чөлөөт хөөлтийн зэрэг	Барьцалдах чанар	Харьцангуй нягт, (20°C) г/см³		
		MNS ISO 589:2008	MNS GB/T 212:2015				MNS ISO 351:2001		MNS ISO 1928:2009			MNS ISO 501:2003	MNS ISO 15585:2014	MNS GB/T 217:2015			
		Mt,ar	Mad	Aad	Ad	Vad	Vdaf	St,ad	St,d	Qgr,ad	Qgr,ar	Qnet,ar	CSN	Gi	TRD,ad	TRDd	
1	Washed_BN_SSCC_241201_1	9.1	0.82	9.26	9.34	31.46	34.99	0.63	0.64	7609	6973	6711	7.5	93	1.34	1.35	

Хянасан:

Ө.Гантулга  
Ахлах химич

Багалсан:

Б.Алдарбаяр  
Лабораторийн чанарын менежер



### Тайлбар:

Сорилтын үр дүнг MNS ISO 1170 стандартын дагуу тооцоолсон.

Дээжлэлтийг лаборатори гүйцэтгээгүй бөгөөд эдгээр сорилтын үр дүн нь зөвхөн лабораторид хүлээн авсан дээжийг төлөөлдөг.

Нүүрсний дээжийг MNS GB/T 474 стандартын дагуу бэлтгэсэн.

Энэхүү баримт бичгийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

Сорилтын тайланг баталгаажуулах хүмүүсийн гарын үсэг байхгүй бол хүчингүй болно.

Энэхүү баримт бичгийн агуулга, дүр төрхийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, хуурамчаар үйлдэх нь хууль бус бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.